

Olje za utrjevanje tal z voskom

pures solid – brez razredčil

Informacije o izdelku

1500 - 1504



• Splošno

Kreidezeit je razvil lasten postopek za izdelavo oljnatega voska za utrjevanje tal. S topljenjem karnavba voska in kolofonije glicerina v mešanici lanenega in tungovega olja. Laneno olje zagotavlja globoko prodiranje v površino tudi v najmanjše lesne pore zaradi majhnih molekul in daljšega »odprtega« časa za obdelavo.

Vsebuje 100 % trdnih delcev ("pure solid"), kar pomeni, da ne vsebuje niti razredčil niti vode, temveč je sestavljeno izključno iz naravnih olj, voskov in smol.

• Uporaba

Zaščita površine za les, pluto in kamen, v notranjih prostorih, predvsem za tla in pohištvo.

Ni primerno za prostore z vodovodno napeljavo.

• Lastnosti

- ne vsebuje razredčila in vode, zelo izdatno,
- difuziven, antistatičen,
- svilnato mat, topel na otip,
- enostaven za obdelavo, tudi popravila površine so enostavna
- odlična vpojnost
- odporen na slino in znoj v skladu z DIN 53160
- primeren je za obdelavo otroških igrav (izpolnjuje DIN EN 71, 3. del)
- se ne trga in drobi

- dobro odporen na obrabo, ščiti pred umazanijo in vodo

- transparenten, meden odtenek, deluje toplo

- daljši »odprt čas« za obdelavo.

• Sestava

Laneno olje, karnavba vosek, tungovo olje, laneno stand olje, tungovo olje-stand olje, kolofonija glicerina, neosvinčeni sikativi.

• Primerna orodja

Valjčki ali čopiči za večje površine.

Za večje površine: stroji za obdelavo tal z mehкими blazinami.

• Obdelava

Podlaga mora biti neobdelana, čista, suha, vpojna, kemično nevtralna in ne sme vsebovati olj.

Minimalna temperatura obdelave 10°C. Olje v embalažah z različno saržno številko je priporočljivo pred uporabo medsebojno dobro premešati.

Priporočljivo je, da na zaščiten del površine nanesemo testni premaz, zato da ocenimo, ali bo les spremenil barvo.

Oljnati vosek ne smemo polivati po površini !!!

1. Predhodna dela

Neobdelan les očistimo, zbrusimo (izdelek 120 -180), zaobljimo robove in odstranimo prah.

Gnezdo d.o.o.

Cesta talcev 19 b | 4000 Kranj
m: 031 379 249 | f: 04 23 26 237

www.gnezdo.si

Olje za utrjevanje tal z voskom

pures solid – brez razredčil



Informacije o izdelku

1500 - 1504

2. Premaz

Kreidezeitov oljnati vosek nanese samo enkrat, oziroma na zelo vpojne površine dvakrat.

Pred drugim premazom moramo površino zbrusiti.

Ročna obdelava:

Z valjčkom, krpo ali čopičem enakomerno nanese Kreidezeitov oljnati vosek.

Po 20 - 30 minutah (pri 20°C) celotno površino zdrgnemo in spoliramo s suho krpo brez vlaken, dokler površina ne dobi enakomeren svilnato-mat izgled.

Strojna obdelava:

Z valjčkom enakomerno nanese Kreidezeitov oljnati vosek. Po 10 - 30 minutah z mehko krpo vtremo v površino in temeljito zdrgnemo in spoliramo, dokler ne dobimo površine z enakomernim svilnato-mat izgledom.

Pri drgnjenju in poliranju pazimo, da odstranimo prekomerne nanose, saj lahko ostanejo lepljiva ali svetleča mesta.

Kreidezeitov oljnati vosek -pure solid- se mora v celoti vpiti v les in ne sme tvoriti plasti na lesu.

3. Vmesno brušenje (opsijsko)

Vmesno brušenje z brusnim papirjem je potrebno samo v primeru, če se po

temeljnem premazu lesna vlakna postavijo pokonci in je površina hrapava.

Vmesno brušenje z brusnim papirjem (zrnatost P 180 -220) v smeri vlaken.

Po brušenju temeljito odstranimo prah.

4. Obdelava voska

Za večji sijaj lahko po 48 urah na površino enakomerno in na tanko nanese emulzijo karnavba voska (izdelek št. 420) v razmerju 1:1 razredčeno z vodo. Počakamo da se posuši in spoliramo.

Priporoča se, da pred to obdelavo površino očistimo z vlažno (ne mokro) krpo. Vodi dodamo nekoliko Marsejskega mila (izdelek št. 220).

• **Redčenje**

Pri zelo nizkih temperaturah, oz. malo vpojnih lesovih (npr. hrast), se priporoča, da v primeru ročne obdelave oljnati vosek razredčimo z 20 % Kreidezeitovega balzamnega terpentinovnega olja (izdelek št. 447).

• **Čas sušenja**

Pri temperaturi 20 °C traja sušenje približno 24 ur pri zračni vlagi 60 %. Po tem lahko nanese nov nanos.

Visoka vlažnost, mraz, les, ki vsebuje čreslovino (hrast itd.), ter prevelika količina nanosa, lahko bistveno podaljšajo čas sušenja.

Končna trdnost je dosežena po približno 4 tednih. V tem času s površino ravnamo pazljivo.

Gneздо d.o.o.

Cesta talcev 19 b | 4000 Kranj
m: 031 379 249 | f: 04 23 26 237

www.gnezdo.si

Olje za utrjevanje tal z voskom

pures solid – brez razredčil

Informacije o izdelku

1500 - 1504



• Čiščenje orodja

Takoj po uporabi očistimo z balzamnim terpentinovim oljem (izdelek št. 447) ali toplim lugom iz mila (Marsejsko milo, izdelek št. 220).

• Poraba

Glede na vpojnost tal, se za posamezen premaz porabi približno 0,050 – 0,080 litra / m².

Dejansko porabo ugotovimo na objektu.

• Pakiranje

Izdelek št. 1500 0,375 l

Izdelek št. 1501 0,75 l

Izdelek št. 1502 2,5 l

Cene najdete v veljavnem ceniku.

• Shranjevanje

Oljna impregnacija, ki jo shranjujemo na mestu, varnem pred zmrzaljo, v tesno zaprti posodi, ima rok trajanja najmanj dve leti.

• Odstranjevanje ostankov

Ne odstranjujemo v odpadne vode, temveč posodo tesno zapremo in shranimo za kasnejšo uporabo. Posušene ostanke lahko vržemo v smeti. Prazno embalažo odvržemo v zato predvidene zabojnike za odpadni material. Upoštevati je potrebno aktualna določila o odstranjevanju ostankov lakov in barv.

• Označevanje

Odpade, ne vsebuje nevarnih snovi

• Opozorila

Zaradi vsebnosti naravnih olj lahko manj osvetljene površine potemnijo. Pri sušenju naravnih olj lahko nastane tipičen vonj, ki po nekaj dneh izgine.

Če so na površini ostanki železnih delcev, lahko pri ponovnem nanosu oljnatega voska pride do spremembe barve.

• Varnostni napotki:

Zaradi vsebnosti suhih olj obstaja nevarnost samovžiga, če uporabljamo krpe za čiščenje!

Prepojene krpe razprostremo na prostem in jih posušimo ali jih shranimo v ognjevarni posodi (pločevinki), ki jo tesno zapremo. **Pri nanašanju oljne impregnacije pazimo, da ne pride v stik s poroznim izolativnim materialom (npr. ekspanzirana glina, izolacija iz celuloze). Tudi tu obstaja nevarnost samovžiga!**

Oljnati vosek ne smemo polivati po površini!!!

Shranjujemo na mestu, ki ni dosegljivo otrokom.

Potrebna je pozornost na možnost alergije na naravne snovi.

• Čiščenje in nega

- pometamo / sesamo samo z mehкими metlami oz. sesalci z iztegnjenimi kratačami;

Gnezdo d.o.o.

Cesta talcev 19 b | 4000 Kranj
m: 031 379 249 | f: 04 23 26 237

www.gnezdo.si

Olje za utrjevanje tal z voskom

pures solid – brez razredčil



Informacije o izdelku

1500 - 1504

- za čiščenje nikoli ne uporabimo vroče vode, temveč mlačno;
- čistimo z vlažno (ne mokro) krpo;
- uporabljamo samo mehke krpe za čiščenje tal (bombaž);
- ne uporabljamo krp iz mikrovlakn, saj te odstranijo olje;
- tekočo umazanijo takoj odstranimo in ne pustimo, da se zasuši;
- nega / obnovitev sijaja površine z emulzijo iz karnavba voska (izdelek št. 420), ki ga dodamo vodi za čiščenje;
- po potrebi vodi za čiščenje dodamo marsejsko milo (izdelek št. 220), vendar le majhno količino.

Upoštevajte tudi navodila »nega/čiščenje« tal.

Opisani podatki so bili pripravljene v skladu z najnovejšimi izkušnjami, ki so nam na voljo.

Zaradi metod obdelave in vplivov okolja, kakor tudi različnih kakovosti podlag, je potrebno izključiti odgovornosti za splošno pravno veljavnost posameznih priporočil.

Pred uporabo mora uporabnik preveriti primernost izdelka za namen uporabe (testni premaz).

Pri ponatisih ali spremembah proizvoda teksti prenehajo veljati.

Aktualne informacije o proizvodu dobite neposredno pri Kreidezeitu ali na internetu www.kreidezeit.de

(12/2005)

Gnezdo d.o.o.

Cesta talcev 19 b | 4000 Kranj
m: 031 379 249 | f: 04 23 26 237

www.gnezdo.si